


LAMINUOTOS GIPSO KARTONO PLOKŠTĖS BAU

Montavimas ant profilių

1. Pritvirtinkite profilį prie grindų ir lubų atitinkamais varžtais.
2. Tarp horizontalių profilių, pritvirtintų prie grindų ir lubų, kas 40 cm įterpkite po vertikalių profilių, užtvirtindami abu jo galus.
3. Būtinybei esant įterpkite tarp pagrindinių vertikalųjų skersinių papildomus sutvirtinimus.
4. Švariai nuvalykite profilį. Dvipusio lipnumo juostelę suklijuokite pagal laminuotos gipskartonio plokštės montavimo ant metalo profilio instrukciją.
5. (15kv. m plokštei reikia 1 kv. m lipnios juostelės).
6. (2400mm x 1200mm plokštei reikia 5m lipnios juostelės, kurios plotis 40mm.)
7. (3000mm x 1200mm plokštei reikia 6m lipnios juostelės, kurios plotis 40mm.)
8. Plokštę klijuokite iš apačios į viršų.
9. Plokščių sujungimas galimas su dekoratyvine juostele arba be jos. Naudojant dekoratyvinę juostelę, palikite tarp plokščių 5mm tarpą ir užpildykite permatomu stiklo glaistu.



90 LAIPSNIŲ ATLIKIMO TECHNIKA




Žingsnis 1: Įkarpa. Pritaikykite kampų lankstymo įrenginio peilį tokio paties ilgio, kaip plokštės storis, tada įkirpkite ją palei linuotę.



Žingsnis 2: Valymas. Nuvalykite pašluoste arba džiovintuvu nuo plokštės dulkes




Žingsnis 4: Pirštu ar kitu specialiu įrankiu įspauskite bespalvį hermetiką



Žingsnis 3: Į padarytą įpjovą įpurškite bespalvio hermetiko



Žingsnis 5: Sulenkimas. Plokštė išlieka stipri ir patvari po lenkimo, nesiraukšlėja ir nesilupa



**LAMINUOTOS GIPSKARTONIO PLOKŠTĖS MONTAVIMAS ANT METALO PROFILIŲ
SPECIALIA DVIPUSIO LIPNUMO JUOSTELE**